





- MANTENIMIENTO EMTE-140
 - CALEFACCIÓN EITE-223
 - GASOLEO DCL 482
 - CLIMATIZACIÓN
 - AGUA FRIA - EA-44
 - GAS EG. IV Nº 498
 - ELECTRICIDAD EBTE 4594

DÍA: 8	Orden de Trabajo nº:	Fecha: 8 - SEPTIEMBRE
Cliente:	ULTRAMA BOPRE	Dirección: AREXIL 22
NIF/CIF:		Teléfono:

GRUPO DE TRABAJO TIEMPO INVERTIDO EN HORAS

OPERARIO	NORMALES	EXTRAS	FESTIVAS	IMPORTE
P. ORTIZ	2			
EMILIO	2			
Desplazamiento/s:	1	Ausente:	Fecha:	Hora:
Responsable de obra				

MATERIAL SUMINISTRADO

Responsable trabajo:	Conforme, El Cliente	Desplazamiento: _____
		Mano de Obra: _____
D. C. ORTIZ	D. C. ORTIZ	Materiales: _____
		Base Imponible: _____
		21 % I.V.A.: _____
		TOTAL: _____

DÍA: 9	Orden de Trabajo nº:	Fecha: 9-SEPTIEMBRE-2020
Cliente:	Dirección: ABEDUL 22	
NIF/CIF:	Teléfono:	
Facturable	-	Informe trabajo realizado: REIR POR MATERIAL Y SE
Garantía		
Presupuesto		CAMBIA ASPIRACION DEPOSITO DE CASOICO
Terminado		
Pendiente		



GRUPO DE TRABAJO TIEMPO INVERTIDO EN HORAS

OPERARIO	NORMALES	EXTRAS	FESTIVAS	IMPORTE
C. ORTIZ	4			

Desplazamiento/s: 2 Ausente: Fecha: Hora:

Responsable de obra

MATERIAL SUMINISTRADO

<p>Responsable trabajo:</p>  <p>D. P. ORTIZ</p>	<p>Conforme, El Cliente</p>  <p>D. _____</p>
--	---

Desplazamiento: _____
Mano de Obra: _____
Materiales: _____
Base Imponible: _____
21 % I.V.A.: _____
TOTAL: _____



- MANTENIMIENTO EMTE-140
 - CALEFACCIÓN EITE-223
 - GASOLEO DCL 482
 - CLIMATIZACIÓN
 - AGUA FRIA - EA-44
 - GAS EG. IV Nº 498
 - ELECTRICIDAD EBTE 4594

Día:	Orden de Trabajo nº:	Fecha:
Cliente:		Dirección:
NIF/CIF:		Teléfono:
Facturable	Informe trabajo realizado:	
Garantía	+ DE REVISA QUESADER QZ) MZ) IN	
Presupuesto	SERVICIO. (EZ REVISA DE PRACTICAS EN SICOS)	
Terminado		
Pendiente	+ EZ QUESADER CALIFICACION (PENDIENTE) REVISA MUDANZAS ASIGNADAS AL DIA (20)	

GRUPO DE TRABAJO TIEMPO INVERTIDO EN HORAS

Desplazamiento/s: Ausente: Fecha: Hora:
Responsable de obra

MATERIAL SUMINISTRADO

Responsable trabajo: D. <u>6</u>	Conforme, El Cliente D. <u>Juan Villegas</u>	Desplazamiento: _____ Mano de Obra: _____ Materiales: _____ Base Imponible: _____ 21 % I.V.A.: _____ TOTAL: _____
-------------------------------------	---	---



DÍA:	Orden de Trabajo nº:	Fecha:
Cliente:	CHMSE	Dirección:
NIF/CIF:		Teléfono:

GRUPO DE TRABAJO TIEMPO INVERTIDO EN HORAS

OPERARIO	NORMALES	EXTRAS	FESTIVAS	IMPORTE
10m.2		1	Gumsir	

Desplazamiento/s: 1 Ausente: Fecha: Hora:
Responsable de obra

MATERIAL SUMINISTRADO

Responsable trabajo: D. 	Conforme, El Cliente D. 	Desplazamiento: _____ Mano de Obra: _____ Materiales: _____ Base Imponible: _____ 21 % I.V.A.: _____ TOTAL: _____
--	--	---

DÍA: 15 Orden de Trabajo nº: Fecha: 15 - SEPTIEMBRE 2020

Cliente: _____ Dirección: _____
NIF/CIF: _____ Teléfono: _____

Facturable	<input checked="" type="checkbox"/>	Informe trabajo realizado: <u>JR POR MATERIAL Y SUMINISTRO</u>
Garantía	<input type="checkbox"/>	<u>Y MONTAJE DE PROGRAMADOR, BOQUILLA Y CELULA</u>
Presupuesto	<input type="checkbox"/>	
Terminado	<input type="checkbox"/>	<u>FOTOELECTRICA DEL QUEMADOR.</u>
Pendiente	<input type="checkbox"/>	

GRUPO DE TRABAJO TIEMPO INVERTIDO EN HORAS

OPERARIO	NORMALES	EXTRAS	FESTIVAS	IMPORTE
<i>L. ORTIZ</i>	<i>3</i>			

Desplazamiento/s: 2 Ausente: Fecha: Hora:

Responsable de obra

MATERIAL SUMINISTRADO

Responsable trabajo:

Conforme, El Cliente

Desplazamiento:

Mano de Obra:

Materials:

Materials:

Base imponi

21% I.V.A.
TOTAL

TOTAL:

D. E. ORTIZ

| D. _

DÍA:	Orden de Trabajo nº:	Fecha:
Cliente:		Dirección:
NIF/CIF:		Teléfono:
DUDS: SIN ACS		
Facturable	Informe trabajo realizado:	
Garantía	* SE ACORDÓ A SRES. INGENIEROS QUE HACER	
Presupuesto	08 ACS EN SERVICIO	
Terminado	* SE PUSO EN FUNCION	
Pendiente	+ SE CONTACTÓ BOMBA 08 DIA ACS EN FUNCION DIA 08 EN SERVICIO	

GRUPO DE TRABAJO TIEMPO INVERTIDO EN HORAS

OPERARIO	NORMALES	EXTRAS	FESTIVAS	IMPORTE
Person.	1			
John.2	1			

Desplazamiento/s: 1 Ausente: Fecha: Hora:
Responsable de obra J

MATERIAL SUMINISTRADO

Responsable trabajo:

Conforme. El Cliente

Desplazamiento:

Desplazamiento Mano de Obra:

Mario de O^{ro} Materiales:

Materials.

Base import
21 % IVA

21% I.V.A.
TOTAL

TOTAL:

Día:	Orden de Trabajo nº:	Fecha:
Cliente:	CHORRIT	Dirección:
NIF/CIF:		Teléfono:
Facturable	<input checked="" type="checkbox"/>	Informe trabajo realizado: AUX. SIN SERVICIO (NO HAY GADGET)
Garantía	<input checked="" type="checkbox"/>	REVISA CIRCUITO (DE REVISAR CIRCUITO)
Presupuestado		
Terminado	<input checked="" type="checkbox"/>	REVISA ALIMENTACION (NO HAY GADGET)
Pendiente		
✓ SE BAJA ASPIRACION DURANTE SU SERVICIO HAY QUE LIGAR EN DESPIEJO GADGET		

GRUPO DE TRABAJO

TIEMPO INVERTIDO EN HORAS

Desplazamiento/s: 1 Ausente: Fecha: Hora:
Responsable de obra

MATERIAL SUMINISTRADO

Responsable trabajo: D. <u>6 Juan</u>	Conforme, El Cliente D. <u>Mano de Obra</u>	Desplazamiento: _____ Mano de Obra: _____ Materiales: _____ Base Imponible: _____ 21 % I.V.A.: _____ TOTAL: _____
--	--	--





- MANTENIMIENTO EMTE-140
 - CALEFACCIÓN EITE-223
 - GASOLEO DCL 482
 - CLIMATIZACIÓN
 - AGUA FRIA - EA-44
 - GAS EG. IV Nº 498
 - ELECTRICIDAD EBTE 4594

DÍA:	Orden de Trabajo nº:	Fecha: 17-10-2020
Cliente:	Dirección: ABEDUL - 22	
NIF/CIF:	Teléfono:	
Facturable	Informe trabajo realizado: SE TOMA MOTA DE LOS LLAVE DE RADIAORES PARA CAMBIAR.	
Garantía		
Presupuesto		
Terminado		
Pendiente		

GRUPO DE TRABAJO TIEMPO INVERTIDO EN HORAS

Desplazamiento/s: 1 Ausente: Fecha: Hora:
Responsable de obra

MATERIAL SUMINISTRADO

Responsable trabajo: 	Conforme, El Cliente 	Desplazamiento: _____ Mano de Obra: _____ Materiales: _____ Base Imponible: _____ 21 % I.V.A.: _____ TOTAL: _____
---	---	---



- MANTENIMIENTO EMTE-140
 - CALEFACCIÓN EITE-223
 - GASOLEO DCL 482
 - CLIMATIZACIÓN
 - AGUA FRIA - EA-44
 - GAS EG. IV Nº 498
 - ELECTRICIDAD EBTE 4594



DÍA: 20	Orden de Trabajo nº:	Fecha: 20 OCTUBRE 2020
Cliente: C.P	Dirección: ABEDUL 22	
NIF/CIF:	Teléfono:	

GRUPO DE TRABAJO TIEMPO INVERTIDO EN HORAS

OPERARIO	NORMALES	EXTRAS	FESTIVAS	IMPORTE
P. ORTIZ	6			

Desplazamiento/s: 1 Ausente: Fecha: Hora:
Responsable de obra

MATERIAL SUMINISTRADO

Responsable trabajo: 	Conforme, El Cliente 	Desplazamiento: _____ Mano de Obra: _____ Materiales: _____ Base Imponible: _____ 21 % I.V.A.: _____ TOTAL: _____
D. <u>P. ORTIZ</u>	D. _____	





- MANTENIMIENTO EMTE-140
 - CALEFACCIÓN EITE-223
 - GASOLEO DCL 482
 - CLIMATIZACIÓN
 - AGUA FRIA - EA-44
 - GAS EG. IV Nº 498
 - ELECTRICIDAD EBTE 4594

DÍA:	Orden de Trabajo nº:	Fecha: 29-10-2020
Cliente:	Dirección: ABEADUL - 22	
NIF/CIF:	Teléfono:	
Facturable	Informe trabajo realizado: SE CARGA LAS ILEAVÉ DE RADIADORES TÉRMOSTATICA	
Garantía		
Presupuesto		
Terminado	SE ILEVA EL CIRCUITO Y SE AJUSTA EN FUNCIONAMIENTO.	
Pendiente		

GRUPO DE TRABAJO TIEMPO INVERTIDO EN HORAS

Desplazamiento/s: Ausente: Fecha: Hora:
Responsable de obra

MATERIAL SUMINISTRADO

Responsable trabajo: 	Conforme, El Cliente 	Desplazamiento: _____ Mano de Obra: _____ Materiales: _____ Base Imponible: _____ 21 % I.V.A.: _____ TOTAL: _____
---	---	---

DÍA:	Orden de Trabajo nº:	Fecha:
Cliente:	Dirección:	
NIF/CIF:	Teléfono:	
Facturable	Informe trabajo realizado: <i>Suministro y montaje de un termostato central calefacción marca HONEYWELL HOME THR</i>	
Garantía		
Presupuesto		
Terminado	<i>Queda funcionando..</i>	
Pendiente		

GRUPO DE TRABAJO TIEMPO INVERTIDO EN HORAS

Desplazamiento/s:	Ausente:	Fecha:	Hora:
Responsable de obra			

MATERIAL SUMINISTRADO

Responsable trabajo: 	Conforme, El Cliente 	Desplazamiento: _____ Mano de Obra: _____ Materiales: _____ Base Imponible: _____ 21 % I.V.A.: _____ TOTAL: _____
D. _____	D. _____	





DÍA:	Orden de Trabajo nº:	Fecha: 19-11-2020
Cliente:	Dirección: ABC AVL - 22	
NIF/CIF:	Teléfono:	

GRUPO DE TRABAJO TIEMPO INVERTIDO EN HORAS

Desplazamiento/s: 1. Ausente: Fecha: Hora:
Responsable de obra

MATERIAL SUMINISTRADO

Responsable trabajo:	Conforme, El Cliente	Desplazamiento: _____
		Mano de Obra: _____
D.	D.	Materiales: _____
		Base Imponible: _____
		21 % I.V.A.: _____
		TOTAL: _____



- MANTENIMIENTO EMTE-140
 - CALEFACCIÓN EITE-223
 - GASOLEO DCL 482
 - CLIMATIZACIÓN
 - AGUA FRIA - EA-44
 - GAS EG. IV Nº 498
 - ELECTRICIDAD EBTE 4594

DÍA:	Orden de Trabajo nº:	Fecha:
Cliente:	CHILEA.	Dirección:
NIF/CIF:		Teléfono:
Notas: SIN SERVICIO.		
Facturable	<input checked="" type="checkbox"/>	Informe trabajo realizado:
Garantía		+ 100% de garantía
Presupuesto		
Terminado		+ de punto linea de cables 1
Pendiente		Quedan pendientes en servicio

GRUPO DE TRABAJO TIEMPO INVERTIDO EN HORAS

MATERIAL SUMINISTRADO

Responsable trabajo:	Conforme, El Cliente
D. <u>Juan</u>	D. <u>Victoria</u>

Desplazamiento: _____
Mano de Obra: _____
Materiales: _____
Base Imponible: _____
21 % I.V.A.: _____
TOTAL: _____




- MANTENIMIENTO EMTE-140
 - CALEFACCIÓN EITE-223
 - GASOLEO DCL 482
 - CLIMATIZACIÓN
 - AGUA FRIA - EA-44
 - GAS EG. IV Nº 498
 - ELECTRICIDAD EBTE 4594

DÍA: 4	Orden de Trabajo nº:	Fecha: 4 - DICIEMBRE - 2020
Cliente:	Dirección: AV. EDCIL 22	
NIF/CIF:	Teléfono:	
Facturable	Informe trabajo realizado: SE REVISAN CON INQUILINA TODAS LAS DEFICIENCIAS QUE HAY QUE REPARAR EN VIVIENDA, RESPECTO A ASPIRACION FIOTANTE NO ESTA INSTALADA, INTENTO MONTARLA PERO FALTAN PIEZAS	
Garantía		
Presupuesto		
Terminado		
Pendiente	FALTAN SAMBRA IS A 3/8 Y UN TAPON 3/8 PARA RETORNO	

GRUPO DE TRABAJO TIEMPO INVERTIDO EN HORAS

OPERARIO	NORMALES	EXTRAS	FESTIVAS	IMPORTE
<i>C. ORTIZ</i>	<i>1</i>			
Desplazamiento/s:	<i>1</i>	Ausente:	Fecha:	Hora:
Responsable de obra				

Responsable trabajo:	Conforme, El Cliente	Desplazamiento: _____
		Mano de Obra: _____
D. C. ORTIZ	D. _____	Materiales: _____
		Base Imponible: _____
		21 % I.V.A.: _____
		TOTAL: _____