

**INFORME PERICIAL SOBRE  
DAÑOS Y DESPERFECTOS EN  
VIVIENDA UNIFAMILIAR**

CALLE ABEDUL, N°22  
28036 MADRID (C. DE MADRID)



**INFORME PERICIAL**

Pág. 32

**INFORME PERICIAL SOBRE  
DAÑOS Y DESPERFECTOS EN  
VIVIENDA UNIFAMILIAR**

**CALLE ABEDUL, N°22, 28036 MADRID  
(MADRID)**

**AUTOR DEL ENCARGO**

**EUROFINANCIACIÓN Y EUROGESTIÓN S.A.**

**AUTOR DEL INFORME**

**D. RAÚL FERNÁNDEZ BARROSO,  
Nº COLEGIADO 19.992 COAM**

**ANEXO V**

**CLIMATIZACIÓN**

**2024**

**FEBRERO**

**- JG&P ARQUITECTOS -**

Calle Gobelas, nº 21, Planta Baja, Oficina D1, 28023, Madrid (Madrid)  
T: (+34) 91 051 43 46 / e-mail: [info@jgyparquitectos.com](mailto:info@jgyparquitectos.com) / web: [www.jgyparquitectos.com](http://www.jgyparquitectos.com)

Asimismo, la instalación de aires acondicionados, que en principio suponen una mejora para la vivienda – pactada en el contrato, han comprometido seriamente la estética de los muebles que estaban hechos a medida para las anteriores maquinas, instalando los nuevos aires acondicionados con acabados poco profesionales o inacabados.

La reparación de las paredes dañadas y el correcto aislamiento son imperativos para garantizar la eficiencia energética general del inmueble.



**INFORME PERICIAL SOBRE  
DAÑOS Y DESPERFECTOS EN  
VIVIENDA UNIFAMILIAR**

CALLE ABEDUL, N°22  
28036 MADRID (C. DE MADRID)



**INFORME PERICIAL**

Pág. 34



**- JG&P ARQUITECTOS -**

Calle Gobelas, nº 21, Planta Baja, Oficina D1, 28023, Madrid (Madrid)  
T: (+34) 91 051 43 46 / e-mail: [info@jgyparquitectos.com](mailto:info@jgyparquitectos.com) / web: [www.jgyparquitectos.com](http://www.jgyparquitectos.com)