

Según instrucciones de nuestro Asegurado, le efectuamos el encargo que se describe a continuación

<b>Código Profesional:</b> 110775	<b>ENCARGO DE TRABAJO</b>		
<b>Profesional:</b> CAPS SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	<b>Nº 13905056</b>		
<b>Domicilio:</b> CL De las Ciudades 1 ,LOCAL 7 Y 8 28903	<b>Asistencia</b>		
<b>Localidad:</b> Getafe	<b>Asegurado</b>		
<b>C.I.F./N.I.F.:</b> B80603269			

Nº SINIESTRO (NES) 20210227808

NOMBRE		APELIDOS O RAZON SOCIAL					N.I.F./C.I.F.			
Victoria		López Meseguer					00809466G			
DOMICILIO DE ACTUACION							C.POSTAL			
CL Abedul 22 Bj.							28036			
LOCALIDAD		PROVINCIA		TELÉFONO DE CONTACTO		TELÉFONO TOMADOR		TELÉFONO TOMADOR		
Madrid		Madrid		655686908		655686908		914346767		
RAMO	MODALIDAD	PÓLIZA	CENTRO TRAMITADOR		GESTOR	F.OCURRENCIA	F.ENCARGO	REF.EMPRESA ASIST.		
Combinado del Hogar		Hogar iPlus	4381284	Central		9650021	12-02-2021	12-02-2021		
<b>DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR</b>										
ASGDA CCA AVERIA EN FRIGORIFICO MARCA SAMSUNG. NO ENFRIA. INFORMAMOS GAH. SOLICITA CONTACTAR URGENTE AL 655686908.										

CÓDIGO	Nº	DESCRIPCION/CONCEPTO	MEDIDAS	UNIDADES	BASE IMP.	%APlicADO	IMPORTE I.V.A.	TOTAL
1561	1.00	Intervencion minima, visita al riesgo sin realizar reparacion		0.00	20.30	21.00	4,26	24,56
1290	1.00	Plus por intervención de técnico de aparatos eléctricos en servicio 24H.(se le sumará el correspondiente código de baremo en horario normal)		0.00	36.79	21.00	7,73	44,52

	Reposición Estética		M2	Metros Totales		M2	
--	---------------------	--	----	----------------	--	----	--

CÓDIGO	MATERIALES/CONCEPTO	UNIDADES	BASE IMP.	%APlicADO	IMPORTE	TOTAL
CÓDIGO	DESPLAZAMIENTO CONCEPTO	KM	BASE IMP.	%APlicADO	IMPORTE I.V.A.	TOTAL
2990	Salida de la plaza habitual a más de 15 km. de distancia desde la plaza (en 24h).	0.00	8.51	21.00	1,79	10,30

#### OBSERVACIONES

frigorifico Samsung americano tiene fuga de gas no se puede reparar perdida de alimentos

BASE TOT	IVA TOTAL	TOTAL
TOTAL .....	65.60	13.78
79.38		

Conformidad con el trabajo realizado

Fecha, Firma y N.I.F.

MATERIAL/TRABAJO FACTURADO AL CLIENTE			UNIDADES	BASE IMP.	%APlicADO	TOTAL I.V.A

Existe un causante diferente al asegurado.	Causante Repara la Avería.	Causante Repara los Daños.
--	----------------------------	----------------------------

Gestor	Necesario Perito
--------	------------------